

# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

K01-000014-00


## ЭТАП 1

Убедитесь, что выключатель "Питание" (POWER SW) и выключатель "Аккумулятор" (BATTERY SW) находятся в положении "выкл."




Иначе САЭ работать не будет.

Перевод выключателя в положение "вкл." обеспечит только зарядку аккумуляторов.




## ЭТАП 2

Подсоедините выводы переменного тока (AC OUTPUT) (сетевые вилки или клеммы)



## ЭТАП 3

Подсоедините источник питания переменного тока к вводам переменного тока (AC INPUT).




## ЭТАП 4

Подсоедините аккумуляторы к вводам для аккумулятора (BATTERY INPUT)




Светодиод НЕИСПРАВНОСТЬ ПРОВОДКИ (WIRING FAULT) сигнализирует о том, что полюсы перепутаны.



## ЭТАП 5

Переведите выключатель "Аккумулятор" (BATTERY SW), расположенный на задней панели прибора, в положение "вкл."



## ЭТАП 6

Переведите выключатель "Питание" (POWER SW), расположенный на передней панели, в положение "вкл."

